

「BEVEL」水栓柱・ガーデンパン 仕上面につきまして

この度は当社商品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

当商品は、自然な風合いを特徴としてるため、
基材セメントに着色材を混入
成形後クリア塗装仕上げをしております。

そのため 基材の色バラツキ・色ムラも
自然風合いの特徴として、あえて残しております。

また SDGSの観点から廃棄物の削減にも
配慮しております。



つきましては、製造上の特性により起こり得る
下記現象については良品としまして出荷しております。
あらかじめご了承お願い申し上げます。

- 1.外表面における気泡穴のサイズ・個数のバラツキの発生
- 2.内仕上面におけるセメント特性による色ムラと色バラツキ、塗膜水紋など


気泡痕・色むらなどの例




※セメント成型時に起因
による塗装ムラ



※セメント基材による乾燥収縮影響
塗膜水紋:乾燥後に見えなくなります



※5mm程度の気泡痕



※角の気泡痕 気泡痕に伴う微かなカケ